Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Воронежской области
г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28 т. 8 (4732) 77-99-00
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НОВОУСМАНСКОМУ РАЙОНУ
396310 Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 293 т. 8 (47341) 5-49-64

Предписание N 40/1/1-40
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Новоусманский многопрофильный техникум».

Во исполнение распоряжения временно исполняющего обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новоусманскому району Ершова Евгения Геннадьевича № 40 от "25" марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч «00» мин. 01 апреля 2021 г. по «11» ч «00» мин. 15 апреля 2021 г. в течение 11 рабочих дней.
Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новоусманскому району капитаном внутренней службы Гузевым Павлом Сергеевичем проведена проверка зданий и территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Новоусманский многопрофильный техникум» - по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, 310, совместно с врио директора Куренковой Юлией Юрьевней.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
40/1/1	В учебном корпусе лестница 2-го типа соединяет более двух этажей без выделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/2	Ширина эвакуационного выхода из правой лестничной клетки учебного корпуса на улицу менее 1,2 метра	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/3	Ширина второго эвакуационного выхода из спортзала менее 1,2 метра	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/4	Ширина проходов в секции на всех этажах общежития менее 0,8 метра	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/5	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток общежития на улицу менее 1,2 метра	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	

40/1/6	Ширина всех лестничных маршей в общежитии, менее 1,2 метра	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/7	Ширина лестничных маршей всех наружных пожарных лестниц в общежитии менее 0,8 метра	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/8	Ширина эвакуационных выходов на наружные пожарные лестницы из общежития на 4, 5 этажах менее 0,8 метра	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/9	Ширина двери из учебного корпуса в общественно-бытовой корпус менее 1,2 м	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/10	Выход из подвального этажа в общежитии совмещен с общей лестничной клеткой	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП. 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	31.10.2021	
40/1/11	В общежитии на первом этаже отсутствуют двери в обе лестничные клетки	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП. 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	31.10.2021	
40/1/12	В холе общежития на путях эвакуации расположено помещение поста охраны	п. 27б ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	
40/1/13	В общежитии в коридорах на путях эвакуации на 2, 3, 4, 5 этажах расположены умывальники	п. 27б ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	
40/1/14	Коридор в мастерской длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/15	Отсутствуют ограждения на кровле учебного корпуса	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	31.10.2021	
40/1/16	Для отделки пола коридоров учебного корпуса применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем допускается по нормам	ст. 134, п.6, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/17	Для отделки пола коридоров общежития применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем допускается по нормам	ст. 134, п.6, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/18	Для отделки потолка коридора в мастерских применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем допускается по нормам	ст. 134, п.6, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/19	Для отделки потолка в холе общежития применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем допускается по нормам	ст. 134, п.6, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/20	Для отделки стен в лестничной клетке столовой применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем допускается по нормам	ст. 134, п.6, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/21	Эвакуационные выходы из коридоров на лестничные клетки в здании учебного корпуса не оборудованы противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 15	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	

40/1/22	Выход на чердак из учебного корпуса не оборудован противопожарным люком 2-го типа	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	31.10.2021	
40/1/23	Выход на чердак из лестничной клетки расположенной за актовым залом не оборудован противопожарным люком 2-го типа	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	31.10.2021	
40/1/24	Выход на чердак из лестничной клетки расположенной за актовым залом осуществляется по деревянной приставной лестнице	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	31.10.2021	
40/1/25	Двери из этажей учебного корпуса на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах на 1, 2, 3 этажах	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/26	Двери с 4, 5 этажей общежития на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	31.10.2021	
40/1/27	Настенные речевые оповещатели в коридорах учебного корпуса на всех этажах установлены на расстоянии от верхней его части до потолка менее чем 150 мм	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/28	Настенные речевые оповещатели в коридорах общежития на всех этажах установлены на расстоянии от верхней его части до потолка менее чем 150 мм	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/29	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении архива на 3 этаже учебного корпуса	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.202 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/30	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в гаражах, складе, тире	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.202 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности»	31.10.2021	
40/1/31	Не проведена повторная обработка деревянных конструкций крыши	п. 13 ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	
40/1/32	Не проведена огнезащитная обработка огнезащитным составом 1-й группы огнезащитной эффективности планшета сцены актового зала	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	31.10.2021	
40/1/33	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов. (учебный корпус, мастерские 4, 5 этаж общежития)	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ, п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	31.10.2021	
40/1/34	В подвале под учебным корпусом и мастерскими складируются горючие материалы	п. 16а ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	
40/1/35	В подвалах под учебным корпусом, мастерскими и общежитием на светильниках отсутствуют колпаки	п. 35в ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	

40/1/36	В подвалах под учебным корпусом, мастерскими и общежитием используются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п. 35а ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	
40/1/37	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	
40/1/38	Отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности (архивы, подсобные помещения)	п. 12 ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	
40/1/39	Система вентиляции не очищается от горючих отходов	п. 43 ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	
40/1/40	На светильниках отсутствуют колпаки в помещениях лаборантских учебных классов, в коридорах учебного корпуса, в помещениях мастерских	п. 35 в ППР утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	31.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Новоусманскому району П.С. Гузев
«15» апреля 2021 г.
(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Врио директора ГБПОУ ВО
«Новоусманский многопрофильный техникум» Ю.Ю. Куренкова
«15» апреля 2021 г.
(подпись)