

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	ТР (установка поручней, укладка покрытия, не допускающего скольжения; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); КР (установка пандуса; реконструкция входной площадки, реконструкция тамбура)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Устранение перепадов высот, установка поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить подъемник)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР (Выделить и оборудовать ученические места для инвалидов и МГН, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН)
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР (устройство уборной с универсальной кабиной)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов); ТР (установка поручней, укладка покрытия, не допускающего скольжения; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); КР (установка пандуса; реконструкция входной площадки, реконструкция тамбура); ТР (Устранение перепадов высот, установка поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить подъемник); Индивидуальное решение с ТСР (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН); КР (устройство уборной с универсальной кабиной); Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации); ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

##### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 15-15.12-15.12.1-01-Б/1 от «16» мая 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта № 15-15.12-15.12.1-01-Б/1 от «17» мая 2016 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.