

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	ТР (установка поручней, укладка покрытия, не допускающего скольжения; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); КР (установка пандуса; реконструкция входной площадки, реконструкция тамбура)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Устранение перепадов высот, установка поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Выделить и оборудовать ученические места для инвалидов и МГН, привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН)
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР (устройство уборной с универсальной кабиной)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов); ТР (установка поручней, укладка покрытия, не допускающего скольжения; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); КР (установка пандуса; реконструкция входной площадки, реконструкция тамбура); ТР (Устранение перепадов высот, установка поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить подъемник); Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН); КР (устройство уборной с универсальной кабиной); Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации); ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана) _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью всем;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)